



¡Nuestro progreso!


Boletín #5
Octubre 2019

Trabajamos para entregarles un proyecto de calidad, queremos informarles los avances logrados en este mes.


1. Continuación de excavaciones sotano 1 costado sur
2. Terminación anillo central sotano 1
3. Inicio tercer anillo nivel sotano 1
4. Inicio de excavaciones a 2do Sotano
5. Inicio de fundida de cimentación
6. Terminación excavación cimentación Area A1

Aspecto general / Trabajo sotano 1 y 2

Zona norte



Zona sur





Instrumentación

Instalación de instrumentación



Extensómetros



Trabajos anillo sur N. -3.20



Excavación anillo sur





Excavación sotano 2

Concreto pobre area A1 cimentación



Cierre de anillo central. -3.20

